Приложение 3
К паспорту доступности ОСИ

Фото № 1: Центральный вход в здание, входная площадка перед дверью.

Фото № 2 Лестница наружная.

Фото № 3: Тамбур центрального входа.



Фото № 4: Месторасположение пандуса на крыльце центрального входа.



Фото № 5: Фойе центрального входа.

Фото № 6: Фойе запасного выхода.

Фото № 7: Фойе первого этажа.

Фото № 8: Вход в столовую.

Фото № 9: Вход в спортивный зал.



Фото № 10: Лестничные марши.

Фото № 11: Лестничные марши.